



## WS35 - Agente per raccordi

### Descrizione:

- Per raccordi con Hydrobase, doppio strato a base acqua.
- Facile impiego.
- Pronto all'uso.

### Applicazione: 1

Applicare Hydrobase doppio strato direttamente sopra WS35.



- Miscelare WS35. 5:1 con diluente WS20.
- Applicare nell'area da raccordare una mano di WS35 evitando i bordi.
- Applicare la base Hydrobase bagnando fino a copertura.



- Sfumare l'area circostante riducendo la pressione dell'aria (1.0-1.5 bar)



Trasparenti Hymax C072 o C075.

### Applicazione: 2

Applicare Hydrobase doppio strato miscelato con WS35 .



- Miscelare la base Hydrobase con 50% di WS35 .
- Sfumare l'area circoscritta riducendo la pressione dell'aria (1.0 – 1.5 bar)



Trasparenti Hymax C072 o C075.



## WS35 - Agente per raccordi

**Note:** Occasionalmente può essere necessario opacizzare l'area interessata prima di procedere con la tecnica di sfumatura.

---

**Attrezzature:** Dopo l'utilizzo pulire con acqua.

---

**MSDS:** Consultare le Schede di Sicurezza MSDS.

---

**Nota:** Si raccomanda di non utilizzare i prodotti al di sotto di 10°C.  
L'utilizzo al di sotto di 10°C può provocare ritardi nell'essiccazione e/o difetti nel prodotto.

---